

## ■ Caractéristiques

### H.M.L

Écran de led rouge avec des digits de 30 mm.

Fonction HOLD.

Fonction accumulation.

Fonction auto arrêt.

Possibilité de montrer Net/Brut sur l'écran.

Capteur mobile (giratoire).

Calibration par contrôle éloigné.

Changement de batterie facile.

Adaptateur de courant AC/DC, output DC9V/1.5 A.

Batterie interne rechargeable 6V 5Ah de 50 heures de durée.


Distance minimale du contrôle éloigné: 10 m.

Carter en aluminium.

En accord avec la directive de sécurité de machines 98/37/CE.



### dimensions



Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
STA100	350	80	20	4
STA300	350	80	20	4
STA500	370	85	30	4,5
STA1000	370	85	30	4,5

### modèle STA

#### Crochets peseurs

Référence	Portée (kg)	Précision (kg)	n divisions
STA100	100	0,05	2000
STA300	300	0,1	3000
STA500	500	0,2	2500
STA1000	1000	0,5	2000

#### Emballage

Dimensions (mm)	Poids (kg)
310x280x190	7
310x280x190	7
310x280x190	7
310x280x190	7